

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ**


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«НОВОМОСКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВЫХ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»
(ГПОУ ТО «НТПБ»)**

П А С П О Р Т

**ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ОСИ)
№ 01**

**город Новомосковск
2018 год**



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ОСИ)**

№ 01

Муниципальное образование город Новомосковск

наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте и об организации, расположенной на объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

**государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»**

1.2. Адрес объекта:

301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **отдельно стоящее 4-х этажное здание, площадь 2525,3 м²**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

1.4. Год постройки здания **1931**, последнего капитального ремонта ____ - ____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2017 год, капитального -

1.6. Название организации (учреждения):

**государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (ГПОУ ТО «НТПБ»**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

региональная

1.11. Вышестоящая организация:

министерство образования Тульской области

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

II. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**
- 2.3. Форма оказываемых услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): **все возрастные категории**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): **нет**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): **400 человек в день**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет): **нет**

III. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
- **остановка "Почта", автобусные маршруты №№ 2, 6, 107, 125, маршрутные такси №№ 6, 29, 107, 125, 150, 155**
- **наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **150 м**
- 3.2.2. время движения (пешком): **3 мин**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **нет**
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать): **есть**
- **бордюры, отсутствуют съезды с тротуаров;**
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ – И (О, Г, У)

IV. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018 – 2022 годы в рамках исполнения программы «Доступная среда ГПОУ ТО «НТПБ»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ – В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «НТПБ»
И.И. Зингер
«*21*» *09* 20*18* года

А Н К Е Т А

(информация об объекте инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 4-х этажное здание, площадь 2525,3 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):, площадь 7121 м²
- 1.4. Год постройки здания 1931, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018 год, капитального -
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения),
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (ГПОУ ТО «НТПБ»)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная
- 1.11. Вышестоящая организация:
Министерство образования Тульской области
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
300000, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5

II. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного

- возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха* – нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 400 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет): нет

III. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановка "Почта", автобусные маршруты №№ 2, 6, 107, 125, маршрутные такси №№ 6, 29, 107, 125, 150, 155

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки (*нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, отсутствуют съезды с тротуаров;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организация доступности ОСИ (форма обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

IV. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в администрацию МО г. Новомосковска
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*


Размещение информации по Карте доступности субъекта РФ согласовано

заместитель директора



Кошелева Н.А. тел. 8(48762) 6-37-17

*(подпись, ФИО, должность, координаты для связи уполномоченного
представителя объекта)*



А К Т

обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 4-х этажное здание, площадь 2525,3 м²
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет):, площадь 7121 м²
- 1.4. Год постройки здания 1931, последнего капитального ремонта -.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2018 год, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения):
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (ГПОУ ТО «НТБ»
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

II. Характеристика деятельности организации на объекте

Среднее профессиональное образование, профессиональная переподготовка по профилю образовательных программ, повышение квалификации по этому профилю, профессиональная подготовка по рабочим профессиям.

III. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
- остановка "Почта", автобусные маршруты №№ 2, 6, 107, 125, маршрутные такси №№ 6, 29, 107, 125, 150, 155
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 3 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, отсутствуют съезды с тротуаров;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ(Г)
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)		
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И, (О, Г, У)

IV. Управленческое решение (проект)
предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в администрацию МО г. Новомосковска
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: до 2020 года в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа, программ, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия я решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое, указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов (общество инвалидов Тульской области):

Председатель Новомосковской районной организации ТРО ВОИ Лимасова Л.П.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

V. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования


- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>6</u> листах |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> листах. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>6</u> листах. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>5</u> листах. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>4</u> листах. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>6</u> листах. |
| Результаты фото фиксации на объекте | на _____ листах. |
| Позтажные планы, паспорт БТИ | на _____ листах. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы (председатель комиссии):

 заместитель директора Кошелева Н.А.

Члены рабочей группы:

 заместитель директора Бессонова С.Н.

 заместитель директора по безопасности Фролов О.А.

 инженер по охране труда Судакова Г.В.

 представитель профкома Гаус А.В.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
. 301650 Тульская область, г. Новомосковск , д. 25**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие пандуса бордюрного. Отсутствует система средств информации поддержки, которая должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	К, О, С, Г, У	Установить бордюрный пандус на входе. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м. Установка системы средств информации поддержки для МГН	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует Система средств информации, поддержки, которая должна быть обеспечена на всех путях	К, О, С	Установить систему средств информации, поддержки, которая должна быть обеспечена на всех путях	Текущий ремонт

					движения, доступных для МГН Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупреждающую функцию покрытия пешеходных путей на участке. На участке не предусмотрены места отдыха, нет скамеек. На пути движения имеются выбоины. Уклон более 5°.		движения, доступных для МГН Установить тактильные средства. Установить устройство опор (поручни и т.п.) для отдыха у мест пользования элементами благоустройства. Разместить элементы благоустройства вне габаритов путей движения. Проектирование ограничительных бортиков или иных ограждений вокруг элементов благоустройства. Применить элементы благоустройства, позволяющих использовать их с высоты кресла-коляски. Установить устройство зон	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть		2				
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К, О, С, Г, У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта	

							инвалидов, нанести вертикальную и горизонтальную разметку в соответствии с ГОСТ Р 52589, ПДД, ГОСТ 12.4.026, с учётом СП 42.1330.2011	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2012, привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, с учётом СП 42.13330						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-И(О,С,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1 Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
. 301650 Тульская область, г. Новомосковск , д. 25**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть		2		К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Колонны не ограждены и/или не выделены контрастно	С	Выделить колонны контрастным цветом либо установить ограждения	Текущий ремонт
					Водосток отсутствует	К, О, С, Г, У	Оборудовать водосток	Капитальный ремонт
2.3	Дверь (входная)	есть		3,4	Дверные наличники не выделены контрастно относительно дверного полотна	С, У	Выделить дверные наличники контрастно относительно дверного полотна	Текущий ремонт
					Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С, Г, У	Обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
					Дверные ручки и дверные наличники не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С, Г, У	Выделить контрастным цветом дверные ручки и дверные наличники	Текущий ремонт

					Дверные пороги превышают 0,014 м одного элемента (0,04 м)	К	Установить перекатные пандусы. Учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента	Капитальный ремонт
					Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой	К, О, С	Установить дверные ручки в соответствии с нормативным и (нажимного действия)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, Продублированным шрифтом Брайля	С, Г, У	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации, продублированным шрифтом Брайля	Текущий ремонт
					Дверной доводчик без ФОП	К, О, С	Установить дверной доводчик с ФОП не менее 5"	Текущий ремонт
2.4	Тамбур	есть		5, 6	Высота порога двери тамбура 0,06 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы. Учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59ю13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДЧ-И (Г, У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
. 301650 Тульская область, г. Новомосковск, д. 25

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6, 7, 10 – 14	Ширина коридора, в зонах ожидания, при двустороннем расположении кабинетов менее 3,2 м. Зона ожидания не оборудована скамьями по нормативам, не выделены места для инвалидов	К, О, С	Оборудовать зону ожидания 2-3 местами для инвалидов- колясочников или инвалида, пользующегося тростью в виде скамьи со спинкой, а также для его сопровождающ его лица	Текущий ремонт
					На путях движения по коридору присутствуют выступающие элементы, не выделенные контрастно	К, О	Выделить контрастно выступающие элементы по пути движения по коридорам	Текущий ремонт
					Дверные проёмы и ручки дверей на путях движения не имеют окраску, контрастную со стенной	С, У	Нанести контрастную окраску на дверные проёмы и ручки дверей	Текущий ремонт
					Ручки дверей по пути движения не соответствуют нормативам	О, С	Установить ручки нажимного действия на дверях по пути движения	Текущий ремонт
					Выключатели расположены выше 0,8 м от уровня пола	К, О, С	Установить выключатели на высоте не выше 0,8 м	Капитальн ый ремонт

					Не обозначены основные пути движения по объекту	С	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и или индикаторами. В местах перепада высот предусмотреть пристенные поручни	Капитальный ремонт
3.2	Раздевалка	есть		7				
3.3	Лестница (внутри здания)	есть		8, 9	Со стороны стены на лестницах отсутствуют двухсторонние поручни	К, О, С	Рекомендуется оборудовать лестницу двухуровневым и поручнями со стороны стены	Капитальный ремонт
					Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О, С	Оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам высотой 0,05 м	Капитальный ремонт
					Отсутствуют напольные тактильные указатели перед Лестницами «Осторожно! Препятствие»	С, Г	Установить напольные тактильные указатели «Осторожно! Препятствие» в соответствии с ГОСТ Р 52875 на расстоянии 0,6 м шириной 0,3 м	Капитальный ремонт
					На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
3.4	Пандус (внутри здания)	нет						

3.5	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.6	Дверь	есть		15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41	На дверях помещений есть информирующие тактильные обозначения. Однако на них не указан номер этажа	К, О, С, Г, У	На имеющиеся информирующ ие тактильные обозначения на дверях помещений нанести данные о номере этажа	Текущий ремонт
					Дверные пороги превышают размер 0.014 м одного элемента	К, О, С	Установить перекатные пандусы в местах перепада высот. При капитальном ремонте установить пороги высотой не более 0,014 м одного элемента	Капитальн ый ремонт
					Дверные наличники или края дверного полотна не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С, У	Выделит контрастно дверные проёмы	Текущий ремонт
					На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка	С	Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	Текущий ремонт
3.7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10 – 14	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К, О, С, Г, У	Предусмотреть тактильные светонакопите льные указатели направления движения на путях эвакуации. Оборудовать пути эвакуации	Капитальн ый ремонт

							самоспасом на каждом этаже	
					Высота порогов на путях эвакуации превышает нормативы	К, О, С	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента	Капитальный ремонт
					Двери, стены помещений зон безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	О, С, Г	На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движений к зонам безопасности установить эвакуационный знак У 21 по ГОСТ Р 12.4.026	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У)			Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»

301650 Тульская область, г. Новомосковск, д. 25

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Учебные кабинеты, учебные лаборатории, учебные мастерские	есть		15 – 42	На объекте имеются учебные кабинеты, учебные лаборатории, учебные мастерские, оборудованные без соблюдения нормативов доступности для инвалидов и МГН. Ширина дверных проёмов 0,8 м в свету, пороги дверных проёмов превышают 0,014 м. оборудованы места для инвалидов	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с нормативами СП 59.13330.2012. Предусмотреть места для обучения инвалидов в первых рядах. Расширить дверные проёмы не распашных дверей до 0,9 м в свету. Выделить контрастным цветом дверные проёмы. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента. Оборудовать учебные кабинеты, лаборатории и мастерские аудиовизуальн ой системой информации,	Капитальн ый ремонт

							портативными усилителями звука, тактильными указателями	
					Контрастно не выделены дверные проёмы. Высота порогов выше 0,014 м. Дверные ручки не позволяют открывать двери одной рукой.	К, О, С, Г, У	Контрастно выделить дверные проёмы. Установить дверные ручки для открывания и закрывания дверей с формой, позволяющей инвалиду управлять ими одной рукой и не требующие применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м.	Капитальный ремонт
4.2.	Компьютерный кабинет	есть		37-38	Не оборудовано рабочее место инвалида	К, О, С, Г, У	Оборудовать компьютерное место для инвалида (5% от общего числа мест) видеоувеличителем. Установить программное обеспечение для работы удалённое в системе Skype с сурдопереводчиком	
4.3.	Кабинет психолога	есть			На объекте имеется кабинет психолога, оборудованный без соблюдения нормативов	К, О, С, Г, У	Оборудовать кабинет аудиовизуальной системой информации, портативными	

					доступности для инвалидов и МГН. Ширина дверного проёма		усилителями звука, тифлотехническими приборами.	
4.4.	Актальный зал			43	Высота порога более 0,014 м. Не определены места для инвалидов-колясочников, сурдопереводчика. Нет доступа на сцену для инвалидов. Лестница на сцену не ограждена перилами	К, О, С, Г, У	Предусмотреть аудиовизуальную систему информирования. Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением. Выделить и обозначить место для расположения инвалида-колясочника. Для инвалидов по зрению выделить места в первом-втором ряду. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога на входе не более 0,014 м каждого элемента. Доступ на сцену обеспечить с использованием технических средств, Оградить поручнями лестницу на сцену. Контрастно выделить внутренние лестницы, оградить выступающие элементы (батареи)	

					Отсутствуют горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м вдоль стен спортивного зала, столовой	К, О, С, Г		
4.5	Спортивный зал			44 - 46	Спортзал не оборудован аудиовизуальной системой информирования. На входе в спортивный зал перепад высот составляет 1,05 м. Отсутствует душевая. Отсутствуют тактильные полосы для информации и ориентации. Имеются выбоины в полу.	К, О, С, Г	Оборудовать спортзал аудио-визуальной системой информирования. Для спуска инвалида-колясочника вниз использовать подъёмник Т09 «ROBY». При капитальном ремонте предусмотреть организацию душевой. Установить тактильные полосы для информации и ориентации. Устранить выбоины в полу	Капитальный ремонт
4.6	Столовая			47 – 52	Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой. Имеются выбоины в полу. Отсутствуют тактильные полосы для информации и ориентации.	К, О, С	Установить дверные ручки в соответствие с нормативами (нажимного действия). Установить тактильные полосы для информации и ориентации. Устранить выбоины в полу. Установить тактильные полосы для	Текущий ремонт

							информации и ориентации.	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У)			Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Отсутствует система двусторонней связи с диспетчером или дежурным	К, О, С, Г, У	Расширить дверной проём не менее 0,9 м. Рядом с унитазом разместить крючки для одежды и костылей и других принадлежностей. На раковинные Установить, при возможности, автоматические или сенсорные краны бесконтактного типа. Двери необходимо предусмотреть с рельефными знаками на высоте 1,35 м. Кабины должны быть оборудованы системой тревожной	Капитальный ремонт

							сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного. Над входом установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	
5.2	Душевая/ванная комната	нет				К, О, С, Г		
3	Бытовая комната/гардеробная	нет				К, О, С, Г		
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 5 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений				Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

6. Система информации на объекте.

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности не предусматриваю т в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации	К,О,С,Г	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствую щими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопитель ные тактильные Информационн ые пиктограммы на путях движения и	К,О,С,Г	Установить светонакопите льные тактильные информационн ые указатели и пиктограммы	Текущий ремонт

					эвакуации инвалидов и МГН		на путях движения и эвакуации инвалидов и МГН	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации	С, Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте	
6.3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 5 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система Информации на объекте	ВДН			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

