

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ**


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«НОВОМОСКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВЫХ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»
(ГПОУ ТО «НТПБ»)**

П А С П О Р Т

**ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ОСИ)
№ 02**

**город Новомосковск
2018 год**



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ОСИ)**

№ 02

г. Новомосковск Тульской области
наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте и об организации, расположенной на объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

**государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»**

1.2. Адрес объекта:

301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 4-х этажное здание, площадь 2800,6 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

1.4. Год постройки здания **1931**, последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2017 год, капитального –

1.6. Название организации (учреждения):

**государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (ГПОУ ТО «НТПБ»**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

региональная

1.11. Вышестоящая организация:

министерство образования Тульской области

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

300000, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5

II. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности:

Ведение образовательной деятельности

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

200 человек в день

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

обеспечение доступа к месту предоставления услуги

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):

дети, взрослые трудоспособного возраста

III. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- остановка "Почта", автобусные маршруты №№ 2, 6, 107, 125, маршрутные такси №№ 6, 29, 107, 125, 150, 155

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м;

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): - нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):

- нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать):

- бордюры, отсутствуют съезды с тротуаров;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ – И (Г)
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г), ВНД (С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (О), ВНД (С, Г, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (О, Г), ВНД (К, С)

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*


3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

IV. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений.
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос, устройств, задерживающих закрывание дверей
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка кнопки вызова, тактильных обозначений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление и установка табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки)
	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

№ 02

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта:
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (ГПОУ ТО «НТПБ»)
- 1.2. Адрес объекта:
301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 4-х этажное здание, площадь 2800,6 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):
- 1.4. Год постройки здания 1931, последнего капитального ремонта - .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2018 год, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения):
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (ГПОУ ТО «НТПБ»)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
региональная
- 1.11. Вышестоящая организация:
Министерство образования Тульской области
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
300000, г. Тула, ул. Оружейная, д.

II. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности:
Ведение образовательной деятельности
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

- 2.2. Виды оказываемых услуг
получение профессионального среднего образования
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
обеспечение доступа к месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):
дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость(количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
400 человек в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет)
да

III. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- **остановка "Почта", автобусные маршруты №№ 2, 6, 107, 125, маршрутные такси №№ 6, 29, 107, 125, 150, 155**
- **наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м;**
- 3.2.2. время движения (пешком) **3 мин;**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*);
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): - **нет;**
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):
нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать):
бордюры, отсутствуют съезды с тротуаров
- Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ – И (Г)
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

IV. Управленческое решение (проект)

4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Техническое решение невозможно
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации по Карте доступности субъекта РФ согласовано



заместитель директора Кошелева Н.А.

(подпись, ФИО, должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



А К Т

**обследования объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ**

№ 02

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

**государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (ГПОУ ТО «НТПБ»**

1.2. Адрес объекта:

301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее 4-х этажное здание, площадь 2800,6 м²

- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*):

1.4. Год постройки здания **1931**, последнего капитального ремонта **-**.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2018 год, капитального -

1.6. Название организации (учреждения):

**государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
«Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (ГПОУ ТО «НТПБ»**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 23

II. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Ведение образовательной деятельности и круглосуточное пребывание студентов

**III. Состояние доступности объекта для инвалидов и других
маломобильных групп населения (МГН)**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- остановка "Почта", автобусные маршруты №№ 2, 6, 107, 125, маршрутные такси
№№ 6, 29, 107, 125, 150, 155

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м;**

3.2.2. время движения (пешком) **3 мин;**

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*);
 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): - **нет**;
 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**;

- 3.2.6. перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать **бордюры, отсутствуют съезды с тротуаров**);
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ – И (Г)
6	с нарушениями умственного развития	-

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г) ВНД (С, К)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С, К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С, К)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (О) ВНД (С, Г, К)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (О, Г) ВНД (К, С)

- ** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно

**IV. Управленческое решение (проект)
предложения по адаптации основных структурных элементов объекта**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации и тактильных обозначений Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка светового и звукового маяков Текущий ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приобретение гусеничного подъёмника (аппарель), установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей. Текущий и капитальный ремонт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос, устройств, задерживающих закрывание дверей. Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка кнопок вызова, тактильных табличек. Текущий ремонт.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление и установка табличек Текущий ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочек) Капитальный ремонт.
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, задерживающих закрывание дверей, устройств звукового и светового маяков. Текущий ремонт.

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: до 2020 года рамках исполнения государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа, программ, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия я решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое, указать* _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов (общество инвалидов Тульской области):

Председатель Новомосковской районной организации ТРО ВОИ Лимасова Л.П.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

V. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 листах.
2. Входа (входов) в здание на 2 листах.
3. Путей движения в здании на 4 листах.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 листах.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
. 301650 Тульская область, г. Новомосковск, д. 23**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие пандуса бордюрного. Отсутствует система средств информации поддержки, которая должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	К,О,С,Г,У	Установить бордюрный пандус на входе. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м. Установка системы средств информации поддержки для МГН	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствует Система средств информации, поддержки, которая должна быть обеспечена на всех путях	К,О,С	Установить систему средств информации, поддержки, которая должна быть обеспечена на всех путях	Текущий ремонт

					<p>движения, доступных для МГН . Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупреждающую функцию покрытия пешеходных путей на участке. На участке не предусмотрены места отдыха, нет скамеек. На пути движения имеются выбоины. Уклон более 5°.</p>		<p>движения, доступных для МГН Установить тактильные средства. Установить устройство опор (поручни и т.п.) для отдыха у мест пользования элементами благоустройства. Разместить элементы благоустройства вне габаритов путей движения. Проектирование ограничительных бортиков или иных ограждений вокруг элементов благоустройства. Применить элементы благоустройства, позволяющих использовать их с высоты кресла-коляски. Установить устройство зон</p>	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть						

1.5	Автостоянка и парковка	нет				К,О,С,Г,У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов, вертикальную и горизонтальную разметку в соответствии с ГОСТ Р 52589, ПДД, ГОСТ 12.4.026 с учётом СП 42.13330.2011	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2012, привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, с учётом СП 42.13330						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДЧ-И(О,С,Г), ВНД (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
. 301650 Тульская область, г. Новомосковск, д. 23**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть		2		К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Колонны не ограждены или не выделены контрастно	С	Выделить колонные контрастным цветом либо установить ограждения	Текущий ремонт
					Водосток отсутствует	К,О,С,Г,У	Оборудовать водосток	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		2	Дверные наличники не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	С,У	Выделить дверные наличники контрастно относительно дверного полотна	Текущий ремонт
					Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г,У	Обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
					Дверные пороги превышают 0,014 м одного элемента	К	Установить перекатные пандусы. Учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента	Капитальный ремонт

					Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду Управлять ими одной рукой	К, О, С	Установить дверные ручки в соответствии с нормативными (нажимного действия)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, Продублированным шрифтом Брайля	С, Г, У	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации, продублированным шрифтом Брайля	Текущий ремонт
					Дверной доводчик без ФОП	К, О, С	Установить дверной доводчик с ФОП не менее 5"	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		3	Высота порога двери тамбура 0,06 м	К	Установить перекатные пандусы Учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДЧ-И(Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
. 301650 Тульская область, г. Новомосковск, д. 23

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, рекреация)	есть		4, 7-12	Ширина коридора, в зонах ожидания, при двустороннем расположении кабинетов менее 3,2 м. Зона ожидания не оборудована скамьями по нормативам, не выделены места для инвалидов	К, О, С	Оборудовать зону ожидания 2-3 местами для инвалидов-колясочников или инвалида, пользующегося тростью в виде скамьи со спинкой, а также для его сопровождающ его лица	Текущий ремонт
					На путях движения по коридору присутствуют выступающие элементы, не выделенные контрастно	К, О	Выделить контрастно выступающие элементы по пути движения по коридорам	Текущий ремонт
					Дверные проёмы и ручки дверей на путях движения не имеют окраску, контрастную со стеной	С, У	Нанести контрастную окраску на дверные проёмы и ручки дверей	Текущий ремонт
					Ручки дверей по пути движения не соответствуют нормативам	О, С	Установить ручки нажимного действия на дверях по пути движения	Текущий ремонт
					Выключатели расположены выше 0,8 м от уровня пола	К, О, С	Установить выключатели на высоте не выше 0,8 м	Капитальный ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	есть		5,6	Со стороны стены на лестницах отсутствуют двухсторонние поручни	К, О, С	Рекомендуется оборудовать лестницу двухуровневым и поручнями со стороны стены	Капитальн ый ремонт
					Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О, С	Оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам высотой 0,05 м	Капитальн ый ремонт
					Отсутствуют напольные тактильные указатели перед Лестницами «Осторожно! Препятствие»	С, Г	Установить напольные тактильные указатели «Осторожно! Препятствие» в соответствии с ГОСТ Р 52875 на расстоянии 0,6 м шириной 0,3 м	Капитальн ый ремонт
					На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также а также предупредител ьные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			На дверях помещений есть информирующие тактильные обозначения. Однако на них не указан номер этажа	К,О,С,Г,У	На имеющиеся информирующ ие тактильные обозначения на дверях помещений нанести данные 0	Текущий ремонт

							номере этажа	
					Дверные пороги превышают размер 0.014 м одного элемента	К,О,С	Установить перекатные пандусы в местах перепада высот. При капитальном ремонте установить пороги высотой не более 0,014 м одного элемента	Капитальный ремонт
					Дверные наличники или края дверного полотна не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С,У	Выделит контрастно дверные проёмы	Текущий ремонт
					На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка	С	Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		4-12	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К, О, С, Г, У	Предусмотреть тактильные светонакопительные указатели направления движения на путях эвакуации. Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже	Капитальный ремонт
					Высота порогов на путях эвакуации превышает нормативы	К, О, С	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента	Капитальный ремонт
					Двери, стены помещений зон безопасности не	О, С, Г	На дверях, стенах помещений зон	Текущий ремонт

					обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026		безопасности, а также путях движений к зонам безопасности установить эвакуационный знак У 21 по ГОСТ Р 12.4.026	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И(О,Г,У)			Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТРС

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТРС; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
301650 Тульская область, г. Новомосковск, д. 23**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Учебные кабинеты, учебные лаборатории, учебные мастерские	есть		13-23	<p>На объекте имеются учебные кабинеты, учебные лаборатории, учебные мастерские, оборудованные без соблюдения нормативов доступности для инвалидов и МГН.</p> <p>Ширина дверных проёмов 0,8 м в свету, пороги дверных проёмов превышают 0,014 м.</p> <p>Не оборудованы места для инвалидов</p> <p>Дверные ручки не позволяют открывать двери одной рукой.</p> <p>Контрастно не выделены дверные проёмы.</p> <p>Отсутствует оборудование для дистанционного обучения</p>	К, О, С, Г, У	<p>Привести в соответствие с нормативами СП 59.13330.2012.</p> <p>Предусмотреть места для обучения инвалидов в первых рядах.</p> <p>Расширить дверные проёмы не распашных дверей до 0,9 м в свету. Выделить контрастным цветом дверные проёмы.</p> <p>При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента.</p> <p>Оборудовать учебные кабинеты, лаборатории и мастерские аудиовизуальной системой информации, портативными усилителями звука, тактильными</p>	Капитальный ремонт

						указателями Контрастно выделить дверные проёмы. Установить дверные ручки для открывания и закрывания дверей с формой, позволяющей инвалиду управлять ими одной рукой и не требующие применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	
4.3	Библиотека и читальный зал	есть	24- 28	Ширина дверных проёмов 0,8 м в свету, пороги дверных проёмов превышают 0,014 м. Контрастно не выделены дверные проёмы. Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С,Г,У	Расширить ширину дверных проёмов не менее 0.9 м. Установить доводчики, обеспечивающ ие задержку автоматическог о закрывания дверей. Устранить пороги.	Капиталь ный ремонт
4.4	Здравпункт		30- 34	Ширина дверных проёмов 0,8 м в свету, пороги дверных проёмов превышают 0,014 м. Контрастно не выделены дверные проёмы. Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой		Расширить ширину дверных проёмов не менее 0.9 м. Установить доводчики, обеспечивающ ие задержку автоматическог о закрывания дверей. Устранить пороги. Установить дверные ручки в соответствии с нормативными	Текущий ремонт

							(нажимного действия)	
4.5	Комнаты социального педагога и воспитателя	есть		35-39	Ширина дверных проёмов 0,8 м в свету, пороги дверных проёмов превышают 0,014 м. Контрастно не выделены дверные проёмы. Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой		Расширить ширину дверных проёмов не менее 0.9 м. Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей. Устранить пороги. Установить дверные ручки в соответствии с нормативными (нажимного действия)	Капитальный ремонт
4.6	Жилые помещения	есть		40-46	Ширина коридора менее 2,4 м. Входные двери в комнаты менее 0,9 м., имеются пороги более 0,025 м. Отсутствует дублирование рельефными знаками информационных табличек. Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С,Г,У	Расширить ширину дверных проёмов не менее 0.9 м. Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей. Устранить пороги, оборудовать рельефными знаками информационные таблички. Установить дверные ручки в соответствии с нормативными (нажимного действия) Установить дверные ручки в соответствии с нормативными	Капитальный ремонт

							(нажимного действия)	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У)			Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 23

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты по этажам	есть		47-58	Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Нет универсальной кабины, доступной для всех категорий инвалидов, отсутствует система двусторонней связи с диспетчером или дежурным Дверные ручки и дверные наличники не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду	К,О,С,Г,У	Расширить дверной проем не менее 0,9 м. Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина - 2,2 м., глубина - 2,25 м, ширина двери- 0,9 м. в кабине рядом с унитазом необходимо предусмотреть пространство не менее 0,75 м. для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды и костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство	Капитальный ремонт

				<p>управлять ими одной рукой. Отсутствует система двусторонней связи с диспетчером или дежурным</p>	<p>для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Один из писсуаров необходимо располагать на высоте не более 0,4 м., применять унитазы, имеющие опору на спину. Устанавливать водопроводные краны с рычажной рукояткой, при возможности автоматические или сенсорные краны бесконтактного типа. Двери необходимо предусмотреть с рельефными знаками на высоте 1,35 м. Кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного. Над входом рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели,</p>
--	--	--	--	---	---

						<p>срабатывающие при нажатии тревожной кнопки</p> <p>Установить дверные ручки в соответствии с нормативными (нажимного действия)..</p> <p>Кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного.</p> <p>Над входом установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.</p>	
5.2	Душевая комната	есть	52, 58	<p>Ширина дверных проемов менее 0,9 м.</p> <p>Дверные ручки и дверные наличники не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета.</p> <p>Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду</p>	К,О,С,Г,У	<p>Установить дверные ручки в соответствии с нормативными (нажимного действия).</p> <p>Расширить дверной проем не менее 0,9 м</p>	Капитальный ремонт

					управлять ими одной рукой			
5.3	Бытовые комнаты, гладильная комната, прачечная	есть		55, 56, 59-61, 63	Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Дверные ручки и дверные наличники не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С,Г,У	Установить дверные ручки в соответствии с нормативными (нажимного действия) Расширить дверной проем не менее 0,9 м.	Капитальный ремонт
5.4	Гардеробная	нет						
5.5	Комната отдыха	есть		62	Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Дверные ручки и дверные наличники не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С,Г,У	Расширить дверной проем не менее 0,9 м. Установить дверные ручки в соответствии с нормативными (нажимного действия). Окрасить дверные наличники в контрастные цвета	Капитальный ремонт
	Кухня	есть		64, 65	Ширина дверных проемов менее 0,9 м. Дверные ручки и	К,О,С,Г,У	Расширить дверной проем не менее 0,9 м. Установить дверные ручки в соответствии	Капитальный ремонт

				дверные наличники не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой		с нормативными (нажимного действия). Окрасить дверные наличники в контрастные цвета	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 5 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И(Г,О,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

6. Система информации на объекте.

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 23**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации	К,О,С,Г	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт.
					Отсутствуют светонакопительные тактильные Информационные пиктограммы на путях движения и эвакуации	К,О,С,Г	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях	Текущий ремонт

					инвалидов и МГН		движения и эвакуации инвалидов и МГН	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации	С, Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте	
6.3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение. Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 5 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система Информации на объекте	ВДН			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания